

Checklist trimestral de escaleras



Empresa: Minera Panamá S.A.

Área:

Workshop Taller 27 Fabricación

Supervisor: Antonio Cerdeira

Responsable:

Capataz: Camilo De León


Fecha:

Tipo de Escalera:

Código:

Observaciones generales: Las inspecciones de las escaleras garantizan que estén libres de defectos o daños que puedan provocar un mal funcionamiento o la rotura de la escalera.

N°	Partes a Examinar	N/A	bueno	Malo	Observaciones
1	Estado de los Largueros		✓		
2	Estado de los Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)		✓		
3	Estado de la unión de peldaños y largueros		✓		
4	Disposición y estado de Zapatas antideslizantes		✓		
5	Estado de Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)		✓		
6	Estado de limpieza y conservación (libre de sustancias deslizantes, aceite, etc..)		✓		
7	Disponible la Identificación, código legible en la escalera y señalizaciones		✓		
8	Cuenta con señalización de seguridad en peldaño		✓		
9	Estado y disposición de uso de los Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)		✓		
10	Estado Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓			
11	Estado Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	✓			



Inspeccion Realizada por:

Checklist trimestral de escaleras

ToxiHub

IPIENSEI

FIRST QUANTUM
MINERALES LTD.
Cobre Panamá

Empresa: Minera Panamá S.A.

Área:

Workshop Taller 22 fabricación

Supervisor: Antonio Cerdeira

Responsable:

Capataz: Camilo De León

Fecha:

5-16-25

Tipo de Escalera:


Tijera de 6m

Código:

261

Observaciones generales: Las inspecciones de las escaleras garantizan que estén libres de defectos o daños que puedan provocar un mal funcionamiento o la rotura de la escalera.

N°	Partes a Examinar	N/A	bueno	Malo	Observaciones
1	Estado de los Largueros		✓		
2	Estado de los Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)		✓		
3	Estado de la unión de peldaños y largueros		✓		
4	Disposición y estado de Zapatas antideslizantes		✓		
5	Estado de Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)		✓		
6	Estado de limpieza y conservación (libre de sustancias deslizantes, aceite, etc..)		✓		
7	Disponible la Identificación, código legible en la escalera y señalizaciones		✓		
8	Cuenta con señalización de seguridad en peldaño		✓		
9	Estado y disposición de uso de los Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)		✓		
10	Estado Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	✓			
11	Estado Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	✓			



Inspeccion Realizada por: